



PEMEX REFINACIÓN
GERENCIA DE COORDINACION COMERCIAL
SUBGERENCIA DE CALIDAD DE PRODUCTOS

Sello de la **Castro** Servicio

Super Servicio del Potosí S.A. de C.V.
E.S. 12267
987 989 99231343
Av. Benito Juárez 3935 Villa de Potosí, S.
Cp 78421
COMBUSTIBLE RECTIFICADO

N° de Laboratorio: 29

Nombre del Inspector: Ing. Arturo Garduño Vergara

Acreditación Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006

TAD: San Luis Potosí, S.L.P. Dirección TAD: Ave. Observatorio s/n Col. España

San Luis Potosí, S.L.P.

INFORME DE VISITA COMERCIAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : SUPER SERVICIO POTOSI S.A. DE C.V.

N° de E.S.: E12267

Domicilio: AV. BENITO JUAREZ 3935 COL GRANJAS MERCEDES, SAN LUIS POTOSI

Fecha: 31/01/2017

Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI

Hora: 13:16

Clave SIIIC: 0000116387

Folio: F29-17-044

PRODUCTOS MUESTREADOS

No. de Tanque	Px. Premium (Capacidad, [lit])	Px. Premium (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Magna (Capacidad, [lit])	Px. Magna (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Diesel (Capacidad, [lit])	Px. Diesel (Existencia, [lit])
1	40 000	25 530	2	80 000	32 716	3	40 000	28 748
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observaciones: -PRODUCTOS DENTRO DE ESPECIFICACION-

NOMBRES Y FIRMAS

Encargado de la Estación de Servicio

Autoriza el informe de visita comercial

Laboratorio Móvil No. 29.

Ing. Arturo Garduño Vergara

NOTA 1. EL PRESENTE INFORME DE VISITA COMERCIAL NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DEL SUBGERENTE DE CALIDAD DE PRODUCTOS
NOTA 2. LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LAS MUESTRAS TOMADAS Y ANALIZADAS EL DIA, HORA Y FECHA DE SU EMISION