



**PEMEX REFINACIÓN**  
**GERENCIA DE COORDINACION COMERCIAL**  
**SUBGERENCIA DE CALIDAD DE PRODUCTOS**

Sello de la Estación de Servicio

N° de Laboratorio: 29  
 Nombre del Inspector: Ing. Arturo Garduño Vergara

Acreditación Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006  
 TAD: San Luis Potosí, S.L.P. Dirección TAD: Ave. Observatorio s/n Col. España

San Luis Potosí, S.L.P.

SUPER SERVICIO DEL POTOSI S.A. DE CV  
 RFC: SSP8202169K3  
 Calle: Quetzacoatlán s/n Las Pozas 1941377 - 003  
 Delegación La Ribera  
 San Luis Potosí, S.L.P.  
**RECIBIDO**

**INFORME DE VISITA COMERCIAL**

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón Social: SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV N° de E.S.: E13179  
 Domicilio: CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM 189, COL. VILLA DE POZOS, CP Fecha: 04/11/2016  
78421, SAN LUIS POTOSI  
 Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI Hora: 13:36  
 Clave SIIC: 0000117299 Folio: F29-16-686

**PRODUCTOS MUESTREADOS**

No. de Tanque	Px. Premium (Capacidad, [lit])	Px. Premium (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Magna (Capacidad, [lit])	Px. Magna (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Diesel (Capacidad, [lit])	Px. Diesel (Existencia, [lit])
1	60 000	12 152	2	100 000	16 301	3	100 000	18 417
-	-	-	-	-	-	-	-	-

- PRODUCTOS DENTRO DE ESPECIFICACION -

**NOMBRES Y FIRMAS**

**Encargado de la Estación de Servicio**

**Autoriza el informe de visita comercial**

Ing. Arturo Garduño Vergara

Laboratorio No. 29

NOTA 1 - EL PRESENTE INFORME DE VISITA COMERCIAL DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DEL SUBGERENTE DE CALIDAD DE PRODUCTOS  
 NOTA 2 - LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LAS MUESTRAS TOMADAS Y ANALIZADAS EL DIA, HORA Y FECHA DE SU EMISION