



PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
GERENCIA DE ESTACIONES DE SERVICIO
SUBGERENCIA DE COORDINACION COMERCIAL

Sello de la Estación de Servicio

N° de Laboratorio: 69
Nombre del Inspector: Ing. Arturo Galduño Vergara

Acreditación Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006
TA: San Luis Potosí, S.L.P., Dirección TA: Ave. Observatorio s/nr Col. Esperanza

San Luis Potosí, S.L.P. Dirección TA: Ave. Observatorio s/nr Col. Esperanza

INFORME DE VISITA COMERCIAL

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : SUPER SERVICIO DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRETERA CENTRAL SAN LUIS POTOSI QUERETARO, C.P. 78090
Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI
Clave SIIC: 0000105117

N° de E.S.: E02272-B
Fecha: 08/03/2018
Hora: 15:44
Folio: F69-18-0070

PRODUCTOS MUESTREADOS

No. de Tanque	Px. Premium (Capacidad, [lit])	Px. Premium (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Magna (Capacidad, [lit])	Px. Magna (Existencia, [lit])	No. de Tanque	Px. Diesel (Capacidad, [lit])	Px. Diesel (Existencia, [lit])
2	60 000	27 267	1	60 000	27 168	3	60 000	37 304
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observaciones: -PRODUCTOS DENTRO DE ESPECIFICACION-

NOMBRES Y FIRMAS

Encargado de la Estación de Servicio

Autoriza al Inspector de visita comercial

Laboratorio Móvil No. 69.

Ing. Arturo Galduño Vergara

NOTA 1 - EL PRESENTE INFORME DE VISITA COMERCIAL NO DEBE REPRODUCirse PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA APROBACION ESCRITA DEL SUBGERENTE DE CALIDAD DE PRODUCTOS

NOTA 2 - LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE INFORME SÓLO ESTAN RELACIONADOS CON LAS MUESTRAS TOMADAS Y ANALIZADAS EL DIA HORA Y FECHA DE SU EMISION